



Frézování technologie

Vytvořte technologický postup dílce na výkresu, napište seznam strojů, nástrojů a měřidel, která budete k výrobě potřebovat. Dílec vyrobte.

Polotovary: 40x40x43

