

Protokol termografické zprávy

Předmět zkoušky:

Předmětem této kontroly/zkoušky je preventivní údržba pro zjištění aktuálního stavu a včasné odhalení tepelných anomálií v rozvaděči.

Zkouška se skládá z:

- Prohlídka – vizuální kontrola
- Termografické kontroly
- Kombinace s měřením napětí

Kontrolu provedl:

.....

Objekt, lokace:

Rozvaděč RP1, kuchyň SC

Použitá termokamera:

Testo 868s

Použitá doplňková měřící technika:

Dvoupólová zkoušečka Fluke T110/VDE

Datum provedené kontroly, teplota okolí:

11.4.2024, 22 °C

Naměřené napětí

3x230/400.V

Netepelné anomálie:

.....

Snímky:



